



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

**KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI
BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH**



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Budynek A – stan na I kwartał 2025

Główne jednostki budynku	Rektorat; Wydział Medyczny
Adres budynku	Aleje prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Kierownik/dyrektor administracyjny	Magdalena Nowak
Telefon (email)	52 / 374 80 70 +48 454 676 242 (email: Magdalena.Nowak@pbs.edu.pl)
Opis wejścia do budynku	Czytelnie oznakowany budynek; wejście do budynku łatwe do odnalezienia, dobrze doświetlone. W obrębie dojścia do budynku występują miejscowo nierówności chodnika, uskoki i ubytki nawierzchni. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne na środku budynku, naprzeciw budynku Auditorium Novum. Po prawej stronie budynku (od al. Kaliskiego) i lewej stronie (od parkingu) znajdują się wejścia boczne. Wejście główne (drzwi otwierane automatycznie fotokomórką; wejście płaskie, przed drzwiami wejściowymi brak krutek i wycieraczek, za drzwiami znajduje się wewnętrzny przedsionek i druga para drzwi otwieranych również automatycznie fotokomórką). Wejścia boczne (drzwi otwierane manualnie, wyposażone w pochwyty). Wejścia boczne zostały wyposażone w pochylnie, posiadają progi. Rekomenduje się wejście wejściem głównym.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie i szerokie. Na parterze znajduje się m.in. portiernia, Rektorat, poczta, punkt gastronomiczny, aule oraz



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

**KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI
BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH**



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

	pokoje administracji. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy (winda – po lewej stronie wejścia głównego), pozwalający wjechać na wyższy poziom parteru; winda jest wyposażona w sygnalizację świetlną przyjazdu; nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz nie posiada etykiet w systemie Braille’a. Budynek posiada system identyfikacji wizualnej umieszczane na ścianie obok drzwi, po stronie klamki. Brak etykiet w systemie Braille’a.
Procedury w budynku	W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze (po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się stanowisko portiera, który może udzielić pomocy lub informacji). Przy portierni lada obniżona.
Telefon do portierni	+48 669 996 563
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier może udzielić pomocy lub prosi telefonicznie pracownika administracyjnego.
Łazienki w budynku	Szatnia (brak). Toalety ogólnodostępne (parter) po prawej i lewej stronie od wejścia głównego. Brak toalet dostosowanych do potrzeb OzN.



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

**KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI
BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH**



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Dodatkowe dostosowania w budynku	Brak wyposażenia w pętle indukcyjne.
Dojazd do budynku	W odległości ok. 50 m od budynku wyznaczone są 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami; w odległości ok. 500 m znajduje się przystanek autobusowy „Kaliskiego - Politechnika”, wszystkie elementy wyposażenia przystanku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością; w otoczeniu znajdują się przejścia dla pieszych, jedno z nich jest wyposażone w sygnalizację świetlną, sygnalizację dźwiękową oraz obniżenie krawężników. Ciągi komunikacyjne od strony al. Kaliskiego posiadają dobry stan nawierzchni. Ciągi komunikacyjne znajdujące się od strony parkingu posiadają nierówności, krawężniki i ubytki. Rekomenduje się dojazd od al. Kaliskiego.
Wstęp dla psa przewodnika	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.