



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

**KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI
BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH**



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Budynek C – stan na I kwartał 2025

Główne jednostki budynku	Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Adres budynku	Aleje prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Kierownik/dyrektor administracyjny	Patrycja Budzińska-Kutka
Telefon (email)	+48 510 744 866 (email: Patrycja.Budzinska-Kutka@pbs.edu.pl)
Opis wejścia do budynku	Budynek niewystarczająco oznakowany. Bezpośrednie wejście od strony parkingu – nie jest rekomendowane dla OzN. Rekomenduje się wejście od Budynku A. Wejście jest dostosowane do potrzeb OzN. Wejście od Budynku A (drzwi otwierane automatycznie fotokomórką; wejście płaskie, przed drzwiami wejściowymi brak krętek i wycieraczek; za drzwiami znajduje się wewnętrzny przedsionek i druga para drzwi otwieranych również automatycznie fotokomórką). Po lewej stronie od wejścia głównego dostępna jest winda (wjazd na wyższy poziom parteru). Następnie po przejściu przez hol na prawo będzie Budynek B, należy go minąć i znajdziemy się w Budynku C (prawa strona). Dojście do budynku C możliwe jest następującymi udogodnieniami: podnośniki wew., winda – wjazd na wyższe kondygnacje budynku.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie i szerokie. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się sale ćwiczeniowe, pokoje nauczycieli akademickich oraz pokoje administracji. Budynek wyposażony jest w dźwig



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI

BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

	osobowy, pozwalający wjechać na wyższe kondygnacje; winda jest wyposażona w sygnalizację świetlną przyjazdu; nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz nie posiada etykiet w systemie Braille'a. Budynek posiada system identyfikacji wizualnej umieszczane na ścianie obok drzwi, po stronie klamki. Brak etykiet w systemie Braille'a.
Procedury w budynku	W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni w Budynku A, który służy pomocą.
Portiernia	Tak - w Budynku A
Położenie portierni	Budynek A - hol główny na parterze (po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się stanowisko portiera, który może udzielić pomocy lub informacji).
Telefon do portierni	+48 669 996 563
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier może udzielić pomocy lub prosi telefonicznie pracownika administracyjnego.
Łazienki w budynku	Szatnia (brak). Toalety ogólnodostępne (w łącznikach pomiędzy budynkami) na każdej kondygnacji. Toalety częściowo dostosowane do potrzeb OzN.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Brak wyposażenia w pętle indukcyjne.



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI

BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Dojazd do budynku

W odległości ok. 50 m od budynku wyznaczone są 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami; w odległości ok. 500 m znajduje się przystanek autobusowy „Kaliskiego - Politechnika”, wszystkie elementy wyposażenia przystanku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością; w otoczeniu znajdują się przejścia dla pieszych, jedno z nich jest wyposażone w sygnalizację świetlną, sygnalizację dźwiękową oraz obniżenie krawężników.

Ciągi komunikacyjne od strony al. Kaliskiego posiadają dobry stan nawierzchni. Ciągi komunikacyjne znajdujące się od strony parkingu posiadają nierówności, krawężniki i ubytki. Rekomenduje się dojazd od al. Kaliskiego.

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.