



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

**KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI
BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH**



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Budynek D – stan na I kwartał 2025

Główne jednostki budynku	Wydział Inżynierii Mechanicznej
Adres budynku	Aleje prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszczy
Kierownik/dyrektor administracyjny	Karolina Pastewska-Małysz
Telefon (email)	+48 510 744 860 (email: Karolina.Pastewska-Malysz@pbs.edu.pl)
Opis wejścia do budynku	<p>Budynek niewystarczająco oznakowany. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Bezpośrednie wejście do budynku znajduje się od strony parkingu (oświetlone). W obrębie dojścia do budynku, od strony parkingu, występują miejscowo nierówności chodnika, uskoki i ubytki nawierzchni. Wejście bezpośrednie (drzwi otwierane manualnie, wyposażone w pochwyt, posiadające próg, bez pochylni). Wejście nie jest rekomendowane dla OzN. Wejście od Budynku A – rekomendowane dla OzN (drzwi otwierane automatycznie fotokomórką; wejście płaskie, przed drzwiami wejściowymi brak kratki i wycieraczki, za drzwiami znajduje się wewnętrzny przedsionek i druga para drzwi otwieranych również automatycznie fotokomórką). Po lewej stronie od wejścia głównego dostępna jest winda (wjazd na wyższy poziom parteru). Następnie po prawej stronie korytarza należy minąć Budynek B (lewa strona), Budynek C (prawa strona) i znajdziemy się w Budynku D (lewa strona). Dojście do budynku D możliwe jest następującymi udogodnieniami: podnośniki wew., winda – wjazd na wyższe kondygnacje budynku.</p>




Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie i szerokie. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się sale ćwiczeniowe, pokoje nauczycieli akademickich oraz pokoje administracji. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, pozwalający wjechać na wyższe kondygnacje; winda jest wyposażona w sygnalizację świetlną przyjazdu; nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz nie posiada etykiet w systemie Braille'a. Budynek posiada system identyfikacji wizualnej umieszczane na ścianie obok drzwi, po stronie klamki. Brak etykiet w systemie Braille'a.
Procedury w budynku	W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni Budynku A, który służy pomocą.
Portiernia	Tak - w Budynku A
Położenie portierni	Budynek A - hol główny na parterze (po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się stanowisko portiera, który może udzielić pomocy lub informacji).
Telefon do portierni	+48 669 996 563
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier może udzielić pomocy lub prosi telefonicznie pracownika administracyjnego.
Łazienki w budynku	Szatnia (brak). Toalety ogólnodostępne (w łącznikach pomiędzy budynkami) na każdej kondygnacji. Brak toalet dostosowanych do potrzeb OzN.



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Dodatkowe dostosowania w budynku	Brak wyposażenia w pętle indukcyjne.
Dojazd do budynku	<p>W odległości ok. 50 m od budynku wyznaczone są 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami; w odległości ok. 500 m znajduje się przystanek autobusowy „Kaliskiego - Politechnika”, wszystkie elementy wyposażenia przystanku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością; w otoczeniu znajdują się przejścia dla pieszych, jedno z nich jest wyposażone w sygnalizację świetlną, sygnalizację dźwiękową oraz obniżenie krawężników.</p> <p>Ciągi komunikacyjne od strony al. Kaliskiego posiadają dobry stan nawierzchni. Ciągi komunikacyjne znajdujące się od strony parkingu posiadają nierówności, krawężniki i ubytki.</p> <p>Rekomenduje się dojazd od al. Kaliskiego.</p>
Wstęp dla psa przewodnika	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.