



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

**KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI
BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH**



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Budynek H – stan na II kwartał 2025

Główne jednostki budynku	Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Wydział Inżynierii Mechanicznej; Wydział Sztuk Projektowych
Adres budynku	Aleje prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszczy
Kierownik/dyrektor administracyjny	Patrycja Budzińska-Kutka
Telefon (email)	+48 510 744 866 (email: Patrycja.Budzinska-Kutka@pbs.edu.pl)
Opis wejścia do budynku	Budynek niewystarczająco oznakowany. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu (oświetlone). Wejście główne do budynku znajduje się po prawej stronie budynku. Przy tym wejściu jest portiernia. W obrębie dojścia do budynku występują miejscowo nierówności chodnika, uskoki i ubytki nawierzchni. Wejście główne (drzwi otwierane manualnie, wyposażone w pochwyt wejście ze schodami, z pochylnią, przed drzwiami wejściowymi wycieraczka, za drzwiami znajduje się wewnętrzny przedsionek). Przy wejściu po stronie lewej znajduje się dźwig osobowy, zewnętrzny. Rekomenduje się wejście do budynku wejściem głównym, korzystając z windy.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie i szerokie. Na parterze i pierwszym piętrze znajduje się m.in. portiernia, sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz pokoje administracji. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy (winda – po lewej stronie wejścia głównego), pozwalający wjechać na wyższy poziom parteru; winda jest wyposażona w sygnalizację świetlną przyjazdu; nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz nie posiada etykiet w systemie



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

**KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI
BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH**



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

	Braille’a. Budynek posiada system identyfikacji wizualnej umieszczane na ścianie obok drzwi, po stronie klamki. Brak etykiet w systemie Braille’a.
Procedury w budynku	W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	tak
Położenie portierni	Przy wejściu głównym (po prawej stronie od wejścia znajduje się stanowisko portiera, który może udzielić pomocy lub informacji).
Telefon do portierni	+48 669 995 160
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier może udzielić pomocy lub prosi telefonicznie pracownika administracyjnego.
Łazienki w budynku	Szatnia (brak). Toalety ogólnodostępne (parter) po prawej i lewej stronie od wejście na każdej kondygnacji. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Brak wyposażenia w pętle indukcyjne.
Dojazd do budynku	W odległości ok. 50 m od budynku wyznaczone są 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy Budynku ACS); w odległości ok. 500 m znajduje się przystanek autobusowy



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

**KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI
BUDYNKU POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH**



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Nr projektu	FERS.03.01-IP.08-0098/24
	Tytuł projektu	Rozwój dostępności na uczelni Śniadeckich
	Beneficjent:	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

	„Kaliskiego - Politechnika”, wszystkie elementy wyposażenia przystanku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością; w otoczeniu znajdują się przejścia dla pieszych, jedno z nich jest wyposażone w sygnalizację świetlną, sygnalizację dźwiękową oraz obniżenie krawężników. Ciągi komunikacyjne od strony al. Kaliskiego posiadają dobry stan nawierzchni. Ciągi komunikacyjne znajdujące się od strony parkingu posiadają nierówności, krawężniki i ubytki. Rekomenduje się dojazd od al. Kaliskiego.
Wstęp dla psa przewodnika	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.